





ANEXĂ la PVCSC seria IS nr. 0000000 10345 / 14.12.2021

1. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 25.06.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului , s-a constatat că angajatorul a adoptat, din toate fazele de execuție a lucrărilor construcției, precum și elaborarea unei tehnologii (soluții) conforme prevederilor legale în vigoare privind securitatea și sănătatea în muncă, pentru a preveni cedarea pereților clădirii, înainte de începerea lucrărilor de intervenție la fundația construcției.

Data săvârșirii : 25.06.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 13 lit.a din Legea nr. 319/2006

2. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 25.06.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului , s-a constatat că angajatorul nu a asigurat și nu a controlat cunoașterea și aplicarea de către muncitorii sai și în mod deosebit lucrătorul a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și protecție stabilit, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă, în sensul că acesta a pătruns în zone cu risc de prăbușire a pereților clădirii.

Data săvârșirii : 25.06.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 13 lit.f din Legea nr. 319/2006

3. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 25.06.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului s-a constatat că angajatorul nu a asigurat semnalezarea și îngrijirea tuturor zonelor cu risc de prăbușire a pereților clădirii.

Data săvârșirii : 25.06.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 39 alin.9 lit.k din Legea nr. 319/2006

INSPECTOR DE MUNCĂ

MARTOR,

CONTRAVENIENT,

prin administrator

