



ANEXĂ la PVCSC seria IS nr. 0000000 10331 / 22.09.2021

1. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 11.05.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului s-a constatat că angajatorul nu a asigurat echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea lucrătorilor, în sensul utilizării unui echipament de muncă neconform, scheleta utilizată pentru lucrările de demontare rigips nu avea în componența sa o scară de acces la nivelurile superioare, utilizându-se în acest scop o scară metalică anexată și nu avea elementele de siguranță montate(balustrade de protecție).

Data săvârșirii : 11.05.2021

Locul săvârșirii :
lași.

Norma juridică încălcată: art. 13 lit.q din Legea nr. 319/2006

2. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului s-a constatat că angajatorul nu a asigurat lucrătorilor echipamente individuale de protecție(cască de protecție).

Data săvârșirii : 11.05.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 13 lit.r din Legea nr. 319/2006

3. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 11.05.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului s-a constatat că angajatorul nu a luat măsurile necesare pentru a asigura controlul medical periodic, în sensul că lucrătorul nu avea efectuat controlul medical periodic prin medicul de medicina muncii.

Data săvârșirii : 11.05.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 13 lit.j din Legea nr. 319/2006



INSPECTOR DE MUNCĂ

MARTOR,

CONTRAVENIENT,

INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNCĂ IAȘI

4. Cu ocazia cercetării evenimentului din data de 11.05.2021 în urma căruia a rezultat decesul lucrătorului _____, s-a constatat că angajatorul nu a luat în considerare capacitățile lucrătorului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini, în sensul că victima se afla în timpul programului de lucru sub influența băuturilor alcoolice.

Data săvârșirii : 11.05.2021

Locul săvârșirii :

Norma juridică încălcată: art. 7 alin.4 lit.c din Legea nr. 319/2006



INSPECTOR DE MUNCĂ, _____ MARTOR,

CONTRAVENIENT,

.....

